

大府市通学路交通安全プログラム 対策一覧表

番号	危険箇所	路線等名称	通学路の状況	対策内容	対策実施者	対策時期
1	北崎町井田	市道井田上線	幅員が狭く歩道がない。	市道井田上線の歩道整備	市	R2完了
2	馬池町三丁目	市道養父森岡線	2車線道路でスピードを出している車が多いが、歩道がない。	市道養父森岡線の歩道整備	市	R6以降 (実施中)
3	長草町前屋敷	県道長草東海線	幅員が狭く歩道がない。	県道長草東海線の待避所整備及び視距改良	市	H29完了
4	共西町七丁目	県道名和大府線 県道東海緑線	交差点に右折車線がなく、右折車が直進車の通行を阻害している。信号の切り替わり時に無理に通行する車両と児童が接触する危険がある。	田面交差点の交差点改良	県	R6以降 (実施中)
5	柘山町一丁目	市道1273号線	抜け道で交通量が多いが、幅員が狭く歩道がない。	(都)柘山大府線の歩道整備 近接する幹線道路整備に伴う危険箇所への通過交通流入の減少	市	R1完了
6	森岡町一丁目	市道半月森岡線	抜け道で交通量が多いが、幅員が狭く歩道がない。	(都)大府東浦線の歩道設置 近接する幹線道路整備に伴う危険箇所への通過交通流入の減少	県	R6完了予定 (実施中)
7	東新町一丁目	市道共和駅東線	2車線道路でスピードを出している車が多いが、歩道がない箇所がある。	市道共和駅東線の歩道整備	市	R6以降 (実施中)