

大府市通学路交通安全プログラム 対策一覧表

番号	危険箇所	路線等名称	通学路の状況	対策内容	対策実施者	対策時期
1	北崎町井田	市道井田上線	幅員が狭く歩道がない	市道井田上線の歩道整備	市	H29以降
2	馬池町三丁目	市道養父森岡線	2車線道路でスピードを出している車が多いが、歩道がない	市道養父森岡線の歩道整備	市	H29以降 (実施中)
3	長草町前屋敷	県道長草東海線	幅員が狭く歩道がない	県道長草東海線の待避所整備及び視距改良	市	H29以降
4	柊山町一丁目	市道1273号線	抜け道で交通量が多いが、幅員が狭く歩道がない	(都)柊山大府線の歩道整備 近接する幹線道路整備に伴う危険箇所への通過交通流入の減少	市	H29以降 (実施中)
5	森岡町一丁目	市道0217号線	抜け道で交通量が多いが、幅員が狭く歩道がない	(都)大府東浦線の歩道整備 近接する幹線道路整備に伴う危険箇所への通過交通流入の減少	県	H29以降 (実施中)
6	東新町一丁目	市道共和駅東線	2車線道路でスピードを出している車が多いが、歩道がない箇所がある	市道共和駅東線の歩道整備	市	H29以降 (実施中)